

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ ДО ДЮЦ  
«Звёздочка» г. Томска  
О.А. Матова  
«30» октября 2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«30» октября 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска
- 1.2. Адрес объекта 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание - \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- часть здания на 1 этаже и цоколь (или на этаже), 494,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта 2017
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021, *капитального* -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска (МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дополнительное образование

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрутные автобусы №№ 5, 8, 9, 13, 14, 16, 25, 52, 53, 131, троллейбусы №№ 2, 6 до остановки «Шевченко» по проспекту Фрунзе; №№ 23, 30 до остановки «Герцена» на улице Шевченко; трамваи №№ 1, 3, 4 до остановки «Детская больница № 4» по улице Лебедева  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту троллейбусы, оборудованные низкой аппарелью – откидной площадкой.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД; ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«_»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1 п. 2-5	1-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1, п. 1-8	5-9, 11-17, 19-21, 29-31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1 п.9, Схема 2 п.9	23-28, 35,36, 42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1 п. 10,11	37-41
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1 п.3,6,8,9, 10, Схема 2 п.6,9	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (О, С, Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: **2018-2023гг.** в рамках: **Плана**

(указывается наименование документа: программы, планы)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)**

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов;**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на официальном сайте **МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска**

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |             |    |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____	на <u>12</u>	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на <u>2</u>	л.


Руководитель  
рабочей группы:

Специалист по охране труда В.А. Лучинина  
(Должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.И. Левкевич  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


Заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.В. Полянцева  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов ✓

эксперт ТРО 001304 Кутышев Е.И.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 2**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию</b>	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	-	Технические решения невозможны

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 2  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Сх.1 п.2	3,4	Отсутствие предупреждающей тактильной плитки	Все	Установка предупреждающей тактильной плитки	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	Все	Монтаж пандуса технически невозможен	Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Сх.1 п.3	4,5	Для категории К не достаточно места для маневра	Все	Расширение входной площадки технически невозможно	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	Сх.1 п.4	6	Полотно двери не защищено противоударной полосой	Все	Для категории К технические решения невозможны	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	Сх.1 п.5	5	Глубина тамбура менее 1,8, для категории К не достаточно места для маневра	Все	Расширение тамбура технически невозможно	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие предупреждающей тактильной плитки,		Установка предупреждающей тактильной плитки	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1 п.2,3,4,5	3-6	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 2  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Сх.1, 2 п.6	7-9, 11-15	Недостаточная ширина коридоров, подходов к оборудованию и мебели	Все	Расширение коридоров технически невозможно	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Сх.1, 2 п.7	19-21	Отсутствие парных поручней с двух сторон	Все	Монтаж парных поручней	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Сх.1 п.4,5	5,6	Узкие дверные проемы	Все	Расширение дверных проемов технически невозможно.	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Сх.1 п.1,2,3,4,5,6,8	3,4,5,6,16,17,2,9,30,31	Не выявлено	Все	Не предусмотрены	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточная ширина коридоров, подходов к оборудованию и мебели, узкие дверные проемы, отсутствие парных поручней на внутренней лестнице	Все	Монтаж парных поручней на внутренней лестнице	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1, п.1-8	3-9,11-17,19-21,29-31	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 2  
Наименование объекта, адрес

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Сх. 1 п.9, Сх. 2 п.9	23-28, 35, 36, 42	Узкие дверные проемы, отсутствие индукционной петли для слабослышащих	Все	Для категории К расширение дверных проемов невозможно, приобретение индукционной петли для категории Г	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Отсутствие индукционной петли для слабослышащих	Все	Приобретение индукционной петли для категории Г	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Схема 1 п.9, Схема 2 п.9	23-28,35,36, 42	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



## Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Сх. 1 п.1 0	37-41	Недостаточные размеры помещения для категории К, узкие дверные проемы, отсутствие поручней в туалете для девочек	Все	Для категории К технические решения невозможны, установка поручней в туалете для девочек	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Сх. 1 п. 11	18	Недостаточные размеры помещения для категории К	Все	Для категории К расширение помещения невозможно	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточные размеры помещения для категории К, отсутствие поручней в туалете для девочек	Все	Установка поручней в туалете для девочек	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,У, Г)	Схема 1 п.10,11	18,37-41	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Сх.1 п.3,6,8,9,10, Сх.2 п.6,9	3,5, 7-10, 12,13, 22-29, 32-34, 37	Информация недостаточного размера	Все	Не предусмотрены	ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информация недостаточного размера	Все	Не предусмотрены	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К) ДУ (О, С) ДЧ-И (У, Г)	Схема 1 п.3,6,8,9,10, Схемы 2 п.6,9	3,5, 7-10, 12,13, 22-29, 32-34, 37	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_