

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДЮЦ
«Звёздочка» г. Томска
О.А. Матова
«30» октября 2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 4

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«30» октября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска, структурное подразделение «Республика бодрых»
- 1.2. Адрес объекта 634021, г. Томск, ул. Олега Кошевого, 68\1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - _____ этажей, _____ - _____ кв.м
 - часть здания - _____ этажей (или на 1 этаже), 163,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска (МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы №№ 5, 8, 9, 13, 14, 16, 25, 52, 53, 131, троллейбусы №№ 2, 6 до остановки «Шевченко» по проспекту Фрунзе; №№ 23, 30 до остановки «Герцена» на улице Шевченко; трамваи №№ 1, 3, 4 до остановки «Детская больница № 4» по улице Лебедева
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту троллейбусы, оборудованные низкой аппарелью – откидной площадкой.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (плиты тротуара расположены ступенчато, на перекрестках не предусмотрен спуск для инвалидной коляски)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД; ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (У, Г)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О, С) ДЧ-И (Г, У)	Схема 2 п.1	2, 3, 4, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О, С) ДЧ-И (У, Г)	Схема 2 п.2, 3, 4, 5	6, 7, 8, 9, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г, У)	Схема 2 п.6	11, 12, 13, 14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г, У)	Схема 2 п.7	15, 16, 17, 18, 19, 20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Схема 2 п.5	6, 7, 8, 9, 10, 15, 16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Техническое решение невозможно
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение невозможно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Техническое решение невозможно
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2018-2023гг.** в рамках: **Плана**

(указывается наименование документа: программы, планы)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами** (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов** _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на официальном сайте **МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--------------------------------------------|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 5 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Схема путей движения к объекту _____ на 1 л.

Руководитель
рабочей группы:

Специалист по охране труда В.А. Лучинина

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.И. Левкевич

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.В. Полянцева

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Инженер ТРО ООО ВОИ Бурашера С.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, структурного подразделения,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 68\1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (У,Г)	-	-	Техническое решение невозможно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, структурного подразделения,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 68\1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Сх. 2 п.1	2,3, 4	Отсутствие поручней и предупреждающей тактильной плитки	Все	Монтаж поручней, установка предупреждающей тактильной плитки	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	Все	Монтаж пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Сх. 2 п.2	5	Для категории К не достаточно места для маневра	Все	Расширение входной площадки технически невозможно	Не нужна
2.4	Дверь (входная)	есть	Сх. 2 п.3	4,5	Невысокий порог, полотно двери не защищено противоударной полосой, отсутствует информационное обозначение	Все	Нанесение противоударной полосы, установка информационного обозначения	ТР
2.5	Тамбур	есть	Сх. 2 п.4	5	Глубина тамбура менее 1,8, для категории К не достаточно места для маневра	Все	Расширение тамбура технически невозможно	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход не приспособлен для МГН	Все	Обустройство входа для доступности МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О, С) ДЧ-И (Г, У)	Схема 2 п.1	2, 3, 4, 5	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ ДО ДЮОЦ «Звёздочка» г. Томска, структурного подразделения,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 68\1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Сх. 2 п.2, 3,4, 5	6,7, 8,9, 10	Недостаточная ширина коридоров, подходов к оборудованию и мебели	Все	Расширение коридоров технически невозможно	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Сх. 2 п.4	12	Не выявлено	Все	Не предусмотрено	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не выявлено	Все	Не предусмотрено	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточная ширина коридоров, подходов к оборудованию и мебели	Все	Расширение коридоров технически невозможно	Техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О, С) ДЧ-И (У, Г)	Схема 2 п.2,3,4,5	6, 7, 8, 9, 10, 12	Техническое решение невозможно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, структурного подразделения,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 68\1**

Наименование объекта, адрес

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Сх. 2 п.6	11, 12, 13, 14, 15, 16	Не выявлено	Все	Не предусмотрены	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено	Все	Не предусмотрены	Техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г, У)	Схема 2 п.6	11,12,13, 14,15,16	Техническое решение невозможно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, структурного подразделения,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 68\1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Сх. 2 п.7	17, 18, 19, 20, 21, 22	Недостаточные размеры помещения для категории К, отсутствие поручней, узкие дверные проемы	Все	Для категории К технические решения невозможны, установка поручней для категории О	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточные размеры помещения для категории К, отсутствие поручней, узкие дверные проемы	Все	Установка поручней для категории О	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О, С) ДЧ-И (У, Г)	Схема 2 п.7	17, 18, 19, 20,21,22	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, структурного подразделения,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 68\1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Сх. 2 п.5	6,7, 8,9, 10, 17, 18	Информация недостаточного размера	Все	Оснащение средствами информации	ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информация недостаточного размера	Все	Оснащение средствами информации	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К) ДУ (О, С) ДЧ-И (У, Г)	Схема 2 п.5	6,7,8, 9,10, 17,18	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____