



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДЮЦ

«Звёздочка» г. Томска

О.А. Матова

«17» февраля 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 6**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«17» февраля 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2
- 1.2. Адрес объекта 634021, г. Томск, ул. Матросова, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 479,4 кв.м
  - часть здания нет этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2038,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска (МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дополнительное образование детей

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы №№ 2, 4, 26, 27, 29, 30, 33, 53, 119, 141, 149, 401, 442 до остановки «ул. Артема», трамваи №№ 2, 4, 5 до остановки «ул. Артема»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту предусмотрены в городском специализированном пассажирском транспорте

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Схема 1 п.2	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	Схема 2 п.1	2, 3, 4, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Схема 2 п.1, 2, 12, 12.1, 17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Схема 2 п.4, 5, 6, 19, 20, 21	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ ВНД (К)	Схема 2 п.13, 14, 15, 16	25, 26, 27, 28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	Схема 2 п.2	6, 29, 30, 31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Схема 1. п.1	

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Требуется капитальный ремонт прилегающей территории к зданию и санитарно-гигиенических помещений, требуется текущий ремонт входа в здание и путей движения внутри здания, а также систем информации на объекте. По остальным зонам – индивидуальное решение.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2021-2025 гг.

в рамках исполнения: Плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

(указывается наименование документа: программы, планы)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

на официальном сайте МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска  
<http://zvezdochka.edu.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnost/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 3 л.
- 3. Путей движения в здании на 4 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 7 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 16 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Схема путей движения к объекту прилагается на 1 л.

Руководитель  
рабочей группы:

Методист Н.И. Крашенинникова  
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по организационно-правовым вопросам Л.П. Скрипка  
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
(Подпись)

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.В. Полянцева  
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

эксперт ТРО 000001 Бурмицкий Е.Г. [Подпись]  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ирина Ясенова председатель [Подпись]  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ирина Ясенова председатель [Подпись]  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	Сх. 1 п.2	1	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Сх. 1 п.1	1	На основных путях движения людей не предусмотрены места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником в соответствии с п. 5.3.1. СП 59.13330.2016	С, К, О	Установка навесов, скамеек с опорой для спины и подлокотником.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<b>Территории, прилегающая к зданию</b>	ДУ	Схема 1 п.1, 2	1	Текущий ремонт
---	----	-------------------	---	----------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Сх. 2 п. 30	1	Отсутствуют контрастное выделение краевых ступеней лестницы, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016; отсутствие поручней, в соответствии с требованиями п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	С, О	Выделение краевых ступеней лестницы контрастным цветом, установка поручней	КР
2.2	Пандус (наружный)	есть	Сх. 2 п. 30	1	Поверхность пандуса не соответствует требованиям п.5.1.16 СП 59.13330.2016	К, О	Укладка резинового покрытия на пандус у центрального входа	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Сх. 2 п. 31	3	Отсутствие наружного вызывного устройства или средства связи с персоналом при входе в здание в соответствии с требованиями п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	Все	Оснащение антивандалной кнопкой вызова	-
2.4	Дверь (входная)	есть	Сх. 2 п.1, 31	2, 4	-	С	-	ТР
2.5	Тамбур	есть	Сх. 2 п.1	3	-	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДУ	Схема 2 п.1, 30, 31	1, 2, 3, 4	Капитальный ремонт, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Сх. 2 п.2, 17	6, 8, 9	Отсутствуют информационные средства в соответствии требованиям п. 6.5.7. СП 59.13330.2016  Покрытие пола не ровное, скользкое.	-	Оснащение информационными средствами с учетом потребностей инвалидов и МГН (мнемосхема, тактильные таблички, информационные указатели).  Замена напольных покрытий на нескользящее.	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	13, 16, 19, 21, 23	Высота порогов не соответствует требованиям п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	О, К	Демонтаж дверных порогов, устранение перепадов высот	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	10, 11, 12, 12.1	Отсутствие наружного пандуса на лестнице эвакуационного выхода	Все	Оборудование путей эвакуации пандусами	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ДУ	Схема 2 п.2, 17	6, 8, 9, 10, 11, 12, 12.1, 13, 16, 19, 21, 23	Текущий ремонт.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8

Наименование объекта, адрес

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Сх. 2 п.4, 5, 6, 19, 20, 21	13-24	Отсутствие специально выделенного места для оказания услуги инвалидам и МГН	Все	Оснащение компьютерного класса для обучения детей с ОВЗ: - интерактивные доски; - ноутбуки; - экран настенный; - видеокамеры; - многофункциональные устройства; - проекторы; -интерактивные планшеты; - наушники; - микрофоны. Оснащение сенсорной комнаты (световое оборудование, маты, мебель, музыкальная панель, тактильные модули, развивающие панели, сухой бассейн, бескаркасные кресла, сенсорная массажная дорожка, ковровое покрытие с тактильными зонами).	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением	нет	-	-	-	-	-	-

	по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Схема 2 п.4, 5, 6, 19, 20, 21	13-24	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

### II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Сх. 2 п. 13, 14, 15, 16	25-28	Размеры туалетной комнаты не соответствуют требованиям п. 6.3.3 СП 59.13330.2016; отсутствие поручней, в соответствии с требованиями п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	К, О	Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды, костылей и т.п.), двусторонней связью с дежурным персоналом. Создание и обустройство отдельной санитарно-гигиенической комнаты для детей-инвалидов на кресле-коляске.	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДУ, ВНД (К)	Схема 2 п.13, 14, 15, 16	25-28	Капитальный ремонт туалетных комнат

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,  
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	29-31	Информационные стенды не соответствуют требованиям п. 6.5.4 СП 59.13330.2016	Все	Оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности.	ТР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Отсутствие специализированных акустических информационных средств с учетом потребностей инвалидов	Г	Оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности.	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования в соответствии п. 6.5.9. СП 59.13330.2016	С	Оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности. Дублирование обозначения	ТР



							помещений рельефными знаками.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	29-31	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_