



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДЮЦ

«Звёздочка» г. Томска

О.А. Матова

«17» февраля 2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2
- 1.2. Адрес объекта 634021, г. Томск, ул. Матросова, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 479,4 кв.м
- часть здания нет этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2038,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздочка» г. Томска (МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации Города Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 90 человек в 1 смену, в день 270 учащихся
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы №№ 2, 4, 26, 27, 29, 30, 33, 53, 119, 141, 149, 401, 442 до остановки «ул. Артема», трамваи №№ 2, 4, 5 до остановки «ул. Артема»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту предусмотрены в городском специализированном пассажирском транспорте

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8.	Все зоны и участки	Требуется капитальный ремонт входа в здание и санитарно-гигиенических помещений, требуется текущий ремонт входа в здание и путей движения внутри здания, а также систем информирования и ориентирования на объекте. По остальным зонам – индивидуальное решение.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

/О.А. Матова, директор ДЮЦ «Звёздочка», тел: (8-3822)-41-43-90

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Схема 1 п.2	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	Схема 2 п.1	2, 3, 4, 5
3	Путь (пути) движения внутри	ДУ	Схема 2 п.1,	6, 7, 8, 9,

	здания (в т.ч. пути эвакуации)		2, 12, 12.1, 17	10, 11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Схема 2 п.4, 5, 6, 19, 20, 21	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ ВНД (К)	Схема 2 п.13, 14, 15, 16	25, 26, 27, 28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	Схема 2 п.2	6, 29, 30, 31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Схема 1. п.1	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Требуется капитальный ремонт прилегающей территории к зданию и санитарно-гигиенических помещений, требуется текущий ремонт входа в здание и путей движения внутри здания, а также систем информации на объекте. По остальным зонам – индивидуальное решение.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025 гг.

в рамках исполнения: Плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
(указывается наименование документа: программы, планы)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
на официальном сайте МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска
<http://zvezdochka.edu.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnost/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>7</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 16 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Схема путей движения к объекту прилагается на 1 л.

Руководитель
рабочей группы:

Методист Н.И. Крашенинникова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по организационно-правовым вопросам Л.П. Скрипка
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.В. Полянцева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

эксперт ТРО ООО ВОИ Бурмицкий Е.Г. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ирина Ясенова Председатель АИИ Самосвалов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ирина ВОГ председатель Якимова 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	Сх. 1 п.2	1	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Сх. 1 п.1	1	На основных путях движения людей не предусмотрены места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником в соответствии с п. 5.3.1. СП 59.13330.2016	С, К, О	Установка навесов, скамеек с опорой для спины и подлокотником.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территории, прилегающая к зданию	ДУ	Схема 1 п.1, 2	1	Текущий ремонт
---	----	-------------------	---	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Сх. 2 п. 30	1	Отсутствуют контрастное выделение краевых ступеней лестницы, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016; отсутствие поручней, в соответствии с требованиями п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	С, О	Выделение краевых ступеней лестницы контрастным цветом, установка поручней	КР
2.2	Пандус (наружный)	есть	Сх. 2 п. 30	1	Поверхность пандуса не соответствует требованиям п.5.1.16 СП 59.13330.2016	К, О	Укладка резинового покрытия на пандус у центрального входа	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Сх. 2 п. 31	3	Отсутствие наружного вызывного устройства или средства связи с персоналом при входе в здание в соответствии с требованиями п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	Все	Оснащение антивандалной кнопкой вызова	-
2.4	Дверь (входная)	есть	Сх. 2 п.1, 31	2, 4	-	С	-	ТР
2.5	Тамбур	есть	Сх. 2 п.1	3	-	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДУ	Схема 2 п.1, 30, 31	1, 2, 3, 4	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Сх. 2 п.2, 17	6, 8, 9	Отсутствуют информационные средства в соответствии требованиям п. 6.5.7. СП 59.13330.2016 Покрытие пола не ровное, скользкое.	-	Оснащение информационными средствами с учетом потребностей инвалидов и МГН (мнемосхема, тактильные таблички, информационные указатели). Замена напольных покрытий на нескользящее.	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	13, 16, 19, 21, 23	Высота порогов не соответствует требованиям п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	О, К	Демонтаж дверных порогов, устранение перепадов высот	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	10, 11, 12, 12.1	Отсутствие наружного пандуса на лестнице эвакуационного выхода	Все	Оборудование путей эвакуации пандусами	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Схема 2 п.2, 17	6, 8, 9, 10, 11, 12, 12.1, 13, 16, 19, 21, 23	Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8

Наименование объекта, адрес

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Сх. 2 п.4, 5, 6, 19, 20, 21	13-24	Отсутствие специально выделенного места для оказания услуги инвалидам и МГН	Все	Оснащение компьютерного класса для обучения детей с ОВЗ: - интерактивные доски; - ноутбуки; - экран настенный; - видеокамеры; - многофункциональные устройства; - проекторы; -интерактивные планшеты; - наушники; - микрофоны. Оснащение сенсорной комнаты (световое оборудование, маты, мебель, музыкальная панель, тактильные модули, развивающие панели, сухой бассейн, бескаркасные кресла, сенсорная массажная дорожка, ковровое покрытие с тактильными зонами).	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением	нет	-	-	-	-	-	-

	по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Схема 2 п.4, 5, 6, 19, 20, 21	13-24	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Сх. 2 п. 13, 14, 15, 16	25-28	Размеры туалетной комнаты не соответствуют требованиям п. 6.3.3 СП 59.13330.2016; отсутствие поручней, в соответствии с требованиями п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	К, О	Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды, костылей и т.п.), двусторонней связью с дежурным персоналом. Создание и обустройство отдельной санитарно-гигиенической комнаты для детей-инвалидов на кресле-коляске.	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ, ВНД (К)	Схема 2 п.13, 14, 15, 16	25-28	Капитальный ремонт туалетных комнат

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска, корпус № 2,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	29-31	Информационные стенды не соответствуют требованиям п. 6.5.4 СП 59.13330.2016	Все	Оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности.	ТР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Отсутствие специализированных акустических информационных средств с учетом потребностей инвалидов	Г	Оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности.	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования в соответствии п. 6.5.9. СП 59.13330.2016	С	Оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности. Дублирование обозначения	ТР

							помещений рельефными знаками.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	29-31	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____